

## Инструкция по обновлению программного обеспечения планшетного компьютера OYSTERS T82 3G

### ВНИМАНИЕ!

**Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!**

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров.


Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

### Требования к процедуре обновления:

- Планшетный компьютер **Oysters T82 3G** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows 7.
- USB порт 2.0 на компьютере
- Кабель microUSB.

**Шаг 1.** Создайте новую папку в корневом каталоге диска **C:** персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.


**Шаг 2.** Выключите планшетный ПК, подключите его к персональному компьютеру с помощью microUSB-кабеля и запустите файл «**Install.bat**» из папки «**Driver\_Auto\_Installer**» распакованного архива. На экране появится следующее окно:




Строки «Install success» и «Driver Install Done» извещают об успешном завершении процесса установки драйверов. После появления данных строк нажмите любую клавишу клавиатуры ПК для продолжения.

**Шаг 3.** Запустите программу «spinstall.exe». Программа находится в папке «Driver\_Auto\_Installer\SmartPhoneDriver\», далее в зависимости от Вашей операционной системы папка «x64» для 64-разрядной системы и «x86» для 32-разрядной системы.


**Шаг 4.** Отключите планшетный ПК от компьютера. Запустите программу «Flash\_tool.exe» из папки «SP\_Flash\_Tool». В окне программы нажмите кнопку «Download Agent», в появившемся окне выберите файл «MTK\_AllInOne\_DA.bin» из папки «SP\_Flash\_Tool» и нажмите «Открыть».




**Шаг 5.** Далее, нажмите кнопку «Scatter-loading», в появившемся окне выберите файл «MT6582\_Android\_scatter.txt» из папки «FW\_rom» и нажмите кнопку «Открыть».




В главном окне программы отобразится информация о модулях программного обеспечения планшечного ПК **Oysters T82 3G**:



**Шаг 6.** После того, как в программе «**Smart Phone Flash Tool**» отобразится информация о модулях программного обеспечения, нажмите кнопку «**Firmware -> Upgrade**».




**Шаг 7.** Убедившись, что планшетный ПК выключен, подключите его к персональному компьютеру при помощи microUSB-кабеля. В программе «**Smart Phone Flash Tool**» отобразится процесс обновления программного обеспечения:



Если процесс прошивки не начался, нажмите кнопку «**RESET**» на планшетном ПК.

**Шаг 8.** После успешной загрузки программного обеспечения в устройство, в окне отобразится следующая информация:



**Шаг 9.** Закройте окна программы.

**Шаг 10.** Отключите планшетный компьютер **Oysters T82 3G** от персонального компьютера, нажмите на нем кнопку «**RESET**» на 1 секунду и нажатием кнопки «**POWER**» включите устройство. Вы должны увидеть заставку «**oysters**».

После загрузки программного обеспечения планшетный компьютер **Oysters T82 3G** запустит внутренний инсталлятор, на экране планшета отобразится процесс обновления программного обеспечения. Во время этого процесса планшетный компьютер **ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ**.

После завершения процесса устройство перезапустится.

Первая загрузка планшета после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Если в процессе загрузки прошивки в программе «**Smart Phone Flash Tool**» возникает сообщение об ошибке, отключите устройство от персонального компьютера, нажмите на 1 секунду кнопку «**RESET**» на планшете и повторите действия, начиная с **шага 2**.

**Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:**

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «**Smart Phone Flash Tool**»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произведен так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно узнать на нашем сайте:

[www.oysters-digital.ru](http://www.oysters-digital.ru)